

ООО "ТеплоТрейд"

**КРАСКОПУЛЬТ
РУЧНОГО ДЕЙСТВИЯ
СО – 20В**

**ПАСПОРТ
СО-20В.00.000 ПС**

Телефон горячей бесплатной линии: 8-800-700-60-10

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование и индекс изделия: «Краскопульт ручного действия СО - 20В»
Код ОКП 48 3327
Изготовитель – ООО «ТеплоТрейд», Российская Федерация,
453500 Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Тюленина 14.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Краскопульт ручного действия предназначен для окраски поверхностей водно-меловым и водно-известковым составами плотностью до $1,3 \times 10^3$ кг/м³ при выполнении небольших объемов строительно-отделочных работ, а также может быть использован для опрыскивания садовых деревьев.

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

3.1 Технические характеристики краскопульты приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателей	Норма
Рабочее давление, кПа	490 ± 98
Расход окрасочного состава, л /мин, не менее	1,4
Объем баллона, л	2,5 ± 0,5
Габаритные размеры, мм, не более:	
-длина	300
-ширина	125
-высота	650
Масса с комплектующими, кг, не более	6,8

4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1 Составные части краскопульты показаны на схеме «Состав краскопульты СО-20В». Наименования и обозначения составных частей краскопульты приведены в таблице 3.

4.2 Ведомость комплекта поставки краскопульты представлена в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
СО-20В.000.00	Краскопульт ручного действия СО - 20 В	1
СО-20В.000.00ПС	Паспорт	1
Запасные части		
СО-20В.100.02	Прокладка	2
СО-20В.400.15	Манжета	2
СО-20В.500.02	Прокладка	2
СО-20В.500.01	Прокладка	2

4.3. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид краскопульта, не отражая их в паспорте, следствием чего может быть не полное соответствие приобретённого изделия описанию и изображению на схеме.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с краскопультом необходимо приступить после изучения настоящего паспорта.

Соединения шлангов со штуцерами краскопульта, а также с удочкой должны быть плотными и надёжными.

Количество качков для достижения рабочего давления в начале работы (без расхода состава через распылитель) не должно превышать 23.

При работе с краскопультом рабочий должен пользоваться защитными очками и респиратором.

ВНИМАНИЕ! Прекратите работу при:

- отсутствии распыления;
- обнаружении в основных узлах и деталях трещин, вмятин, выпуклостей, разрывов в уплотнениях и вытекания раствора.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

При износе или потере эластичности манжет возможна течь раствора по штоку. Во избежание попадания раствора на оператора не следует резко поднимать шток до упора. Ход штока при работе должен быть плавным и не превышать 300 мм.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для подготовки к работе краскопульта с комплектующими узлами и деталями необходимо выполнить следующее:

- 1) протереть ветошью узлы и детали, имеющие наружную консервацию;
- 2) произвести сборку краскопульта, которая включает в себя:
 - соединение всасывающего (короткого) рукава 50 узла «Рукав всасывающий» с воронкой 51 узла «Фильтр»;
 - подготовку необходимой удочки;

Примечания: 1. Если требуется окраска поверхностей, находящихся на расстоянии до 2,5 м от оператора или производить опрыскивание садовых деревьев, целесообразно использовать длинную удочку. В этом случае необходимо вернуть резьбовую часть штуцера удочки 41 (узел «Удочка с распылителем») во втулку удочки 39 (узел «Удочка с запорным устройством»), и контргайкой 40 уплотнить установленную прокладку 38 (поставляемую в комплекте).

2. Для работы короткой удочкой необходимо: вывернуть из корпуса 26 запорного устройства удочку 39; вернуть в запорное устройство удочку 41 (узел «Удочка с распылителем»). В стыке должна находиться прокладка 38, которую затянуть контргайкой 40, развернуть ее перед установкой проточенным концом вниз.

- подсоединение к штуцерам основания всасывающего и нагнетательного рукавов.

Примечание: Для правильного подсоединения к штуцерам основания 1 всасывающего и нагнетательного рукавов необходимо поставить перед собой краскопульт так, чтобы штуцер 6 повернутый в отверстие с меткой «В» на основании был против Вас, а второй штуцер - справа. Соедините со штуцером напротив Вас рукав 50, собранный с узлом «Фильтр», а со штуцером находящимся справа - нагнетательный рукав 49, собранный с узлом «Удочка с запорным устройством».

3) приготовить раствор и профильтровать его через сетку с размером ячейки не более 0,1 мм.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к работе на окрасочных составах проверьте качество сборки краскопульта в целом на воде.

Создайте давление и проверьте отсутствие просачивания жидкости через сальник (уплотнение) 32, прокладки 7, 43, штуцеры, соединения рукавов и по штоку 15 через гайку 19. При необходимости подтяните штуцеры, гайки соединений и уплотнений.

Если жидкость просачивается по штоку, отверните гайку 19, извлеките шток 15 из цилиндра 8, замените манжеты 23. Снова попробуйте краскопульт в работе. При отсутствии вышеуказанных неисправностей приступайте к работе на окрасочных составах.

Залейте приготовленный окрасочный состав в емкость, опустите в него узел «Фильтр», и для лучшего уплотнения клапанов накачайте в корпус 9 при помощи штока 15 около 0,5 л раствора. Затем извлеките фильтр из раствора, сделайте 7-10 двойных ходов штока, наполнив корпус воздухом. Опустите фильтр в раствор и создайте необходимое для распыления раствора давление 490 кПа. Раствор должен выходить из сопла 44 распылителя мелкодробленой конусообразной струей.

Струю следует направлять под прямым углом к окрашиваемой поверхности. Для получения равномерного слоя окраски удочку плавными круговыми движениями передвигайте вдоль окрашиваемой поверхности.

При окраске распылитель должен находиться на расстоянии 0,5 - 0,7 м от окрашиваемой поверхности.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте чрезмерного падения давления, подкачивайте раствор.

его оседания и обеспечения подачи в краскопульт равномерного состава.

Составные части краскопульта ручного действия СО-20В

Таблица 3

№ пп	Наименование	Обозначение	№ пп	Наименование	Обозначение
<i>I. Узел «Основание»</i>			31.	Гайка	СО-20В.210.04
1.	Основание	СО-20В.500.00	32.	Сальник	
2.	Клапан	СО-20В.510.00	33.	Стержень	СО-20В.210.09
3.	Прокладка	СО-20В.500.02	34.	Гайка сальника	СО-20В.210.08
4.	Прокладка	СО-20В.500.01	35.	Курок	СО-20В.210.11
5.	Прокладка	СО-20В.210.02	36.	Болт М6-6gx30.016	ГОСТ 7798-70
6.	Штуцер	СО-20В.210.01	37.	Шайба 6.01.08кп.016	ГОСТ 11371-78
<i>II. Узел «Корпус»</i>			38.	Прокладка	СО-20В.100.02
7.	Прокладка	СО-20В.000.03-01	39.	Удочка	СО-20В.220.00
8.	Цилиндр	СО-20В.000.02	40.	Контргайка	СО-20В.100.01
9.	Корпус	СО-20В.000.01	5.	Прокладка	СО-20В.210.02
10.	Крышка	СО-20В.000.04	6.	Штуцер	СО-20В.210.01
11.	Прокладка	СО-20В.000.09	<i>У. Узел «Удочка с распылителем»</i>		
12.	Кольцо	СО-20В.000.08	41.	Удочка	СО-20В.110.00
13.	Гайка	СО-20В.000.07	42.	Корпус	СО-20В.120.03
<i>III. Узел «Шток»</i>			43.	Прокладка	СО-20В.120.04
14.	Ручка	СО-20В.400.01	44.	Сопло	СО-20В.120.02
15.	Шток	СО-20В.400.13	45.	Головка	СО-20В.120.01
16.	Заклепка 4x30	019 ГОСТ 10299-80	<i>VI. Узел «Рукав нагнетательный»</i>		
17.	Шайба	СО-20В.400.10	46.	Ниппель	СО-20В.300.01
18.	Прокладка	СО-20В.400.02	47.	Гайка накладная	СО-20В.300.02
19.	Гайка	СО-20В.400.04	48.	Хомутик	
20.	Втулка	СО-20В.400.03	49.	Рукав нагнетательный	
21.	Пружина	СО-20В.400.05	<i>VII. Узел «Рукав всасывающий»</i>		
22.	Втулка	СО-20В.400.07	50.	Рукав всасывающий	
23.	Манжета	СО-20В.400.15	46.	Ниппель	СО-20В.300.01
24.	Шайба	СО-20В.400.09	47.	Гайка накладная	СО-20В.300.02
25.	Гайка М6-6Н.05.016	ГОСТ 5915-70	<i>VIII. Узел «Фильтр»</i>		
<i>IV. Узел «Удочка с запорным устройством»</i>			51.	Воронка	СО-20В.700.01
26.	Корпус	СО-20В.211.00	52.	Сетка	СО-20В.710.00
27.	Шарик 10-100	ГОСТ 3722-81	53.	Кольцо стопорное	СО-20В.700.02
28.	Седло	СО-20В.210.03			

29.	Пружина клапана	СО-20В.210.05	54.	Ручка	СО-20В.000.05
30.	Прокладка	СО-20В.210.06	55.	Подножка	СО-20В.000.06

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4

Внешнее проявление неисправностей и дополнительные признаки	Возможная причина	Способ устранения
При нагнетании раствора шток выталкивается вверх.	Засорился нагнетательный клапан.	Вывернуть и промыть нагнетательный клапан 2, расположенный слева на схеме.
Увеличилось количество качков, при ходе штока вниз вокруг фильтра «бурление» раствора.	Засорился всасывающий клапан.	Вывернуть и промыть всасывающий клапан 2, расположенный на схеме справа (центральный).
Насос не всасывает или плохо всасывает раствор.	Засорилась сетка в фильтре. Износились манжеты.	Прочистить сетку. Заменить манжеты.
Нет распыления, раствор выходит из сопла отдельными струйками.	Засорилось сопло, канал распылителя или клапан в удочке.	Промыть краскопульт водой в рабочем режиме. Профильтровать раствор. Прочистить сопло.
Раствор выходит из-под уплотнения стержня запорного устройства.	Частичный износ уплотнения. Полный износ уплотнения.	Подтянуть гайку сальника. Заменить уплотнение.
Раствор выбрасывается из-под гайки 19 при ходе штока вверх.	Манжеты насоса потеряли эластичность. Износ манжет.	Заменить манжеты.
Течь раствора из-под головки сопла 45.	Неплотное соединение сопло-корпус распылителя.	Подтянуть головку 45.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание краскопульты ручного действия заключается в ежедневном уходе за ним, который включает в себя его чистку от загрязнения и окрасочного состава, промывку краскопульты, удочки, фильтра и рукавов водой. Вода накачивается в корпус 9 и пропускается по рукавам и удочке.

ВНИМАНИЕ!

Для сохранения работоспособности краскопульты периодически 1 - 2 раза в месяц перед началом работы необходимо смачивать рабочую поверхность цилиндра и манжеты машинным маслом. Для этого необходимо отвернуть гайку 19, залить 10 - 15 капель масла в цилиндр и сделать 3 - 5 двойных ходов штока.

Консервация краскопульты ручного действия и комплектующих деталей произведена в соответствии с ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2 (группа изделий II, вариант внутренней упаковки ВУ-О, вариант защиты ВЗ - 4).

Хранить краскопульты необходимо в условиях, обеспечивающих их защиту от прямых солнечных лучей, влияния атмосферных осадков и резких температурных колебаний.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок

Гарантия завода-изготовителя на краскопульт составляет 12 месяцев со дня продажи.

В течении гарантийного срока завод-изготовитель обязуется безвозмездно заменять вышедшие из строя детали или изделие в целом при условии возврата изделия с паспортом на завод или в центры сервисного обслуживания. Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований настоящего паспорта. При отсутствии штампа и даты продажи, гарантия считается со дня выпуска изделия заводом, который указан в свидетельстве о приемке. Завод-изготовитель не принимает претензии на некомплектность изделия после его продажи.

Гарантии не распространяются на расходные материалы (прокладки, манжеты, сальники, рукава-шланги), а также на любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок использования.

9.2 Установленный срок службы изделия – не менее 3 лет.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Краскопульт ручного действия СО-20В заводской № _____ соответствует ТУ 4833-012-94832296-2013 и признан годным для эксплуатации.

Изделие подвергнуто консервации и упаковано согласно требованиям нормативно технической документации.

Срок защиты без переконсервации — 1 год.

Упаковщик _____

Ответственный за приемку _____

(подпись)

(дата)

М.П.

11. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Ф.И.О. и подпись продавца _____

Фирма продавец _____

М.П.

12. СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНЗИЯХ

При отправке для гарантийного ремонта дефектных изделий, деталей потребителю необходимо приложить паспорт и указать:

наименование организации - владельца изделия; свой полный почтовый адрес;

наименование изделия, его заводской номер, дату выпуска и продажи;

количество и наименование дефектных деталей;

описание отказа, по возможности, с указанием причин вызвавших отказ, и обстоятельств при которых он обнаружен.

Износ быстроизнашивающихся частей не является отказом работы изделия.

Гарантийный ремонт изделий, деталей без вышеуказанных условий не производится.

Изготовитель не несет ответственность за повреждения в результате неумелого пользования и неправильного обслуживания при эксплуатации и хранении изделия.

Адреса центральных центров сервисного обслуживания.

- СЦ ООО "Оптимист", Москва, ул.1-я Энтузиастов, д.12,
тел. (495) 783-02-02, (495) 673-06-57 – является собственным сервисным центром
генерального дистрибьютора в России

- СЦ ООО "Мастер-Энерго", Москва, ул. Первомайская, д.39,
тел. (499) 164-04-49

- СЦ ООО "Евросервис", Москва, ул. Щербаковская, д.53,
тел. (495) 640-01-14

Узнать адрес и телефон ближайшего к Вам центра технического обслуживания в регионах можно на <http://www.optimist-opt.ru/info/service/>

Уважаемый покупатель!

Вы можете заказать наложенным платежом расходные материалы и запасные части краскопульта СО-20В на предприятии-изготовителе по адресу:

РФ, 453500 Республика Башкортостан,

г. Белорецк, ул. Тюленина 14;

многоканальный тел. (34792)-4-81-50, факс. 4-81-59.

**К
ТАЛОНА**
на
гарантийный
ремонт
**краскопульта
а ручного
действия СО
– 20В**
заводской № _____

—
Изъят
« ____ » _____
_____ 20__
_ г.
Механик
гарантийной
мастерской

Линия
отреза

на гарантийный ремонт
краскопульта ручного действия СО – 20В
заводской № _____

изготовленный _____

дата изготовления

Продан фирмой _____

наименование

фирмы продавца
« ____ » _____ 20__ г.

М.П. _____
Ф.И.О. и подпись продавца

Выполнены работы по устранению
неисправностей: _____

Механик гар. мастерской _____

личная подпись
« ____ » _____ 20__ г.

Владелец _____
личная подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Зав. гарантийной мастерской _____
наименование ремонтного

_____ или бытового предприятия

М.П. « ____ » _____ 20__ г. _____
личная подпись

Примечание.

